

УДК 621.882.215.1

Группа Г32

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 37.001.

129 — 81

ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

Конструкция и размеры

Взамен

ОСТ 37.001.129—75

Приказом по Управлению главного технолога Министерства автомобильной промышленности от 29 июня 1981 г. № 19 срок введения установлен

с 01.01.82


1. Настоящий отраслевой стандарт распространяется на винты с цилиндрической головкой степени точности В (нормальная) с диаметром резьбы от М3 до М10.

2. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2 и 3.


ГР 8217806 от 12.08.81

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Исполнение 2



\* Размер для спарок.

Таблица

		Размеры в мм					
Резьба <i>d</i>		M3	M4	M5	M6	M8	M10
<i>d</i> <sub>1</sub>	Номин.	3	4	5	6	8	10
	Предел. откл. (h 13)	-0,14	-0,18	—	—	—	—
<i>D</i>	Номин.	5,0	7,0	8,5	10,0	12,5	15,0
	Предел. откл. (h 14)	-0,30	-0,36	—	—	—	—
<i>K</i>	Номин.	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0
	Предел. откл. (h 15)	-0,20	—	-0,21	—	—	—
<i>R</i> , не менее		0,1	0,2	0,25	0,3	—	—
<i>d</i> <sub>2</sub> , не более		3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,0
<i>n</i>	Номин.	0,8	1,0	1,2	1,6	—	—
	Не менее	0,86	1,06	1,26	1,66	—	—
	Не более	1,00	1,20	1,51	1,91	—	—
<i>t</i>	Не менее	0,9	1,2	1,4	1,8	—	—
	Не более	1,3	1,6	2,0	2,3	—	—
Номер крестообразного шлица		1	2	3	—	—	—
<i>m</i> <sup>1</sup> , не более		3,2	4,6	5,3	6,9	—	—
<i>b</i>		1,70	2,15	2,60	3,10	4,40	—
Глубина крестообразного шлица и края скользящей втулки	Не менее	1,57	2,18	2,61	3,11	4,61	—
	Не более	1,84	2,46	2,91	3,66	4,96	—
<i>R</i> <sub>1</sub> ±		10	20	25	30	40	—
<i>R</i> <sub>2</sub> ±		0,4	0,6	0,7	1,0	—	—
Диаметр симметрического отверстия в скользящей втулке		0,36	0,41	0,50	—	—	—
Диаметр симметрического отверстия в скользящей втулке, определенный из выражения (2) (3)		0,28	0,36	0,40	—	—	—
<i>s</i>	Номин.	12	14	16	18	22	—
	Предел. откл.	+1,0	+1,4	+1,6	+2,0	+1,7	—

## Примечания:

1. Допускается отклонение юбки ± диаметром стержня в пределах диаметра резьбы.

2. Допускается отсутствие концевой фаски на стержнях, если предельные отклонения резьбы

3. Допуски совпадают юбки и симметричности исхода линии шлица.

Таблица

		Размеры в мм					
Резьба <i>d</i>		M3	M4	M5	M6	M8	M10
Шаг резьбы <i>P</i>		0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
		—	—	—	—	—	—
Исполнение 1							
Номин.	Предел. откл. (h 16)	Коды ОКП юбок					
5	±0,38	45 945X <sub>1</sub> X <sub>025</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>026</sub>	—	—	—	—
6	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>050</sub>	—	—	—	—	—
7	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>027</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>051</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>077</sub>	—	—	—
8	±0,45	45 945X <sub>1</sub> X <sub>028</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>052</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>078</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>105</sub>	—	—
10	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>029</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>053</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>079</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>106</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>134</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>164</sub>
12	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>030</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>054</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>080</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>107</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>135</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>165</sub>
14	±0,55	45 945X <sub>1</sub> X <sub>031</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>055</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>081</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>108</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>136</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>166</sub>
16	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>032</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>056</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>082</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>109</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>137</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>167</sub>
18	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>033</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>057</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>083</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>110</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>138</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>168</sub>
20	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>034</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>058</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>084</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>111</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>139</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>169</sub>
22	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>035</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>059</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>085</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>112</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>140</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>170</sub>
25	±0,65	45 945X <sub>1</sub> X <sub>036</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>060</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>086</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>113</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>141</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>171</sub>
28	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>037</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>061</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>087</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>114</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>142</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>172</sub>
30	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>038</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>062</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>088</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>115</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>143</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>173</sub>
(32)	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>039</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>063</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>089</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>116</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>144</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>174</sub>
35	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>040</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>064</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>090</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>117</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>145</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>175</sub>
40	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>042</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>066</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>092</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>119</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>147</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>177</sub>
45	±0,80	45 945X <sub>1</sub> X <sub>044</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>068</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>094</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>121</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>149</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>207</sub>
(48)	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>045</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>069</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>095</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>122</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>150</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>208</sub>
50	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>046</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>070</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>096</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>123</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>151</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>209</sub>
55	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>047</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>071</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>097</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>124</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>152</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>210</sub>
60	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>048</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>072</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>098</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>125</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>153</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>211</sub>
65	±0,95	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>073</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>099</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>126</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>154</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>212</sub>
70	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>074</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>100</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>127</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>155</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>185</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>213</sub>
75	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>075</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>101</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>128</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>156</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>186</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>214</sub>
80	—	45 945X <sub>1</sub> X <sub>076</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>102</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>129</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>157</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>187</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>215</sub>

Tasmania 3

Размер <i>d</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10			
	Шаг резьбы <i>P</i>	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1	1,5	
<i>I</i>							Исполнение 2		
Номер.							Коды ОКП винтов		
5 6	±0,38	45 945X <sub>1</sub> X <sub>523</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>520</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>550</sub>	—	—	—	—	—	
(7) 8 10	±0,45	45 945X <sub>1</sub> X <sub>527</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>528</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>529</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>551</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>552</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>553</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>577</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>578</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>579</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>605</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>606</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>634</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>661</sub>	—	
12 11 16 (18)	±0,55	45 945X <sub>1</sub> X <sub>530</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>531</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>532</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>533</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>551</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>553</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>556</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>557</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>580</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>581</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>582</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>583</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>607</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>608</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>609</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>610</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>635</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>636</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>637</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>638</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>665</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>666</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>667</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>668</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>693</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>694</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>695</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>696</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>723</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>724</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>725</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>726</sub>
20 (22) 25 (28) 30	±0,65	45 945X <sub>1</sub> X <sub>534</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>535</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>536</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>537</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>538</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>538</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>559</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>560</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>561</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>562</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>584</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>585</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>586</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>587</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>588</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>611</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>612</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>613</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>614</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>615</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>639</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>640</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>641</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>642</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>643</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>669</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>670</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>671</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>672</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>673</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>697</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>698</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>699</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>700</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>701</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>727</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>728</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>729</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>730</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>731</sub>
(32) 35 40 45 (48) 50	±0,80	45 945X <sub>1</sub> X <sub>539</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>540</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>542</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>544</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>545</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>546</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>563</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>564</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>566</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>568</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>569</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>570</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>580</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>590</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>592</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>594</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>595</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>596</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>616</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>617</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>618</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>621</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>622</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>623</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>644</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>645</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>647</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>649</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>650</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>651</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>674</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>675</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>677</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>679</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>680</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>681</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>702</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>703</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>705</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>707</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>709</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>711</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>732</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>733</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>735</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>737</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>738</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>739</sub>
55 60 65 70 75 80	±0,95	45 945X <sub>1</sub> X <sub>547</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>548</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>572</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>573</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>574</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>575</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>571</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>578</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>588</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>599</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>600</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>602</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>597</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>621</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>625</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>631</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>637</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>662</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>652</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>653</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>683</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>684</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>685</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>687</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>682</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>683</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>711</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>712</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>713</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>715</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>710</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>711</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>741</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>742</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>743</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>745</sub>	45 945X <sub>1</sub> X <sub>740</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>741</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>743</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>744</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>745</sub> 45 945X <sub>1</sub> X <sub>746</sub>	

ПРИМЕРЫ К ТАБЛ. 2 и 3

1. Витки с размерами одинаковыми и скобами, применять не рекомендуется
  2. Витки, коды ОКП которых расположены выше пунктирной линии, имеют скобу за всей длине стержня
  3. Шестой знак ( $X_6$ ) кода соответствует цифре класса прочности, указанный в табл. 4.
  4. Седьмой знак ( $X_7$ ) кода соответствует шифру вида покрытия, указанному в табл. 5.
  5. Переход шестизначных номеров витков в коды ОКП приведен в справочном приложении 2 (для исполнение 1).

3. Механические свойства винтов, изготовленных из углеродистых и легированых сталей, должны соответствовать классам прочности, указанным в табл. 4.

Tagawa 4

Класс прочности по ГОСТ 1759-70	Шифр класса прочности на месте местного знака кода ОКП
4.8	2
5.8	4
6.8	7

4. По требованию потребителя винты должны изготавливаться с покрытием, указанным в табл. 5.

Толщина слоя металлических покрытий устанавливается в зависимости от величины шага решетки.

для винтов с шагом резьбы до 0,8 мм от 3 до 6 мкм;  
для винтов с шагом резьбы выше 0,8 мм от 6 до 9 мкм;  
толщина многослойного покрытия — от 6 до 12 мкм.

### Table 3

Вид покрытия	Шифр покрытия на месте седьмого знака кода ОКП
Без покрытия	0
Цинковое с хроматированием	1
Кадмниевое с хроматированием	2
Многослойное медь—никель	3
Многослойное медь—никель—хром	4
Окисловое	5
Фосфатное с промасливанием	6
Цинковое с фосфатированием	7
Цинковое	9

Приложение. При применении покрытия, не предусмотренного табл. 5, должны выпускаться чертежи, в которых на графе «Материал» должны указываться в качестве заготовки стандартная деталь с шириной 0 или 8 на месте седьмого знака кода ОКП в зависимости от требуемой толщины покрытия.

Шифр 8 на месте сельского знака ходя ОКП использовать для заготовки с полем допуска резьбы б6 под покрытия увеличенной толщины.

Вид и толщина покрытия указываются в технических требованиях чертежа.

## 5. Резьба по ГОСТ 24705-81, поле допуска 6g по

ГОСТ 16093-81

Поле допуска резьбы под покрытия максимальной толщины слоя более 9 мкм и для резьб с шагом резьбы менее 1 мм, более 6 мкм устанавливать 6e.

## 6. Крестообразный шлиц по ГОСТ 10753-80.

7. Остальные технические требования по ГОСТ 1759-70 для винтов нормальной степени точности.

8. Теоретическая масса винтов указана в справочном приложении 1.

9. Правила приемки по ГОСТ 17769-72.

10. Консервация изделий по ГОСТ 9.014-78 и

ОСТ 37.002.001.76.

11. Упаковка деталей и маркировка тары по ГОСТ 18160-72.

## Примеры условного обозначения

винта исполнения 1, диаметром резьбы  $d=6$  мм, с полем допуска резьбы 6g, длиной  $l=30$  мм, класса прочности 4.8, без покрытия:

45 9452 0115 винт M6-6g×30 ОСТ 37.001.129-81

винта исполнения 2, диаметром резьбы  $d=10$  мм, с мелким шагом резьбы, с полем допуска резьбы 6g, длиной  $l=50$  мм, класса прочности 5.8, с покрытием цинковым с хроматированием толщиной слоя 6 мкм:

45 9454 1739 винт 2 M10×1,25-6g×50 ОСТ 37.001.129-81

винта исполнения 1, диаметром резьбы  $d=6$  мм, с полем допуска резьбы 6e, длиной  $l=30$  мм, класса прочности 4.8, с покрытием цинковым с хроматированием толщиной слоя 12 мкм:

45 9452 8115 винт M6-6e×30 ОСТ 37.001.129-81

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Справочное

## Теоретическая масса винтов

$l$ мм	Масса 1000 шт. стальных винтов с крупным шагом резьбы, кг ≈ приноминальном диаметре резьбы $d$ мм					
	3	4	5	6	8	10
5	0,553	—	—	—	—	—
6	0,608	1,275	—	—	—	—
(7)	0,664	1,373	2,280	—	—	—
8	0,719	1,472	2,430	3,683	—	—
10	0,835	1,673	2,700	4,103	8,300	—
12	0,945	1,863	3,000	4,603	9,000	14,852
14	1,055	2,063	3,400	5,003	9,800	16,052
16	1,165	2,263	3,700	5,503	10,600	17,352
(18)	1,275	2,453	4,000	5,903	11,400	18,552
20	1,385	2,653	4,300	6,303	12,200	19,752
(22)	1,495	2,853	4,600	6,803	13,100	21,052
25	1,665	3,153	5,100	7,503	14,200	22,852
(28)	1,825	3,443	5,500	8,103	15,400	24,752
30	1,945	3,613	5,800	8,603	16,200	25,952
(32)	2,055	3,843	6,100	9,003	16,900	27,152
35	2,215	4,133	6,600	9,703	18,100	29,052
40	2,495	4,623	7,400	10,803	20,100	32,152
45	2,775	5,123	8,100	11,903	22,100	35,252
(48)	2,935	5,413	8,600	12,603	23,300	37,052
50	3,055	5,613	8,900	13,003	24,100	38,352
55	3,325	6,103	9,700	14,103	26,000	41,352
60	3,605	6,603	10,400	15,203	28,000	44,452
65	—	7,093	11,200	16,303	30,000	47,552
70	—	7,583	12,000	17,403	32,000	50,652
75	—	8,083	12,800	18,603	33,900	53,752
80	—	8,573	13,500	19,703	35,900	56,852

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## Справочное

## Перевод шестизначных номеров винтов исполнения I в коды ОКП

Номер винта	Код ОКП винта	Номер винта	Код ОКП винта
222720	45 9452 X <sub>2</sub> 025	222758	45 9452 X <sub>2</sub> 064
222721	45 9452 X <sub>2</sub> 026	222760	45 9452 X <sub>2</sub> 066
222722	45 9452 X <sub>2</sub> 027	222762	45 9452 X <sub>2</sub> 068
222723	45 9452 X <sub>2</sub> 028	222763	45 9452 X <sub>2</sub> 069
222724	45 9452 X <sub>2</sub> 029	222764	45 9452 X <sub>2</sub> 070
222725	45 9452 X <sub>2</sub> 030	222765	45 9452 X <sub>2</sub> 071
222726	45 9452 X <sub>2</sub> 031	222766	45 9452 X <sub>2</sub> 072
222727	45 9452 X <sub>2</sub> 032	222767	45 9452 X <sub>2</sub> 073
222728	45 9452 X <sub>2</sub> 033	222768	45 9452 X <sub>2</sub> 074
222729	45 9452 X <sub>2</sub> 034	222769	45 9452 X <sub>2</sub> 075
222730	45 9452 X <sub>2</sub> 035	222770	45 9452 X <sub>2</sub> 076
222731	45 9452 X <sub>2</sub> 036	222771	45 9452 X <sub>2</sub> 077
222732	45 9452 X <sub>2</sub> 037	222772	45 9452 X <sub>2</sub> 078
222733	45 9452 X <sub>2</sub> 038	222773	45 9452 X <sub>2</sub> 079
222734	45 9452 X <sub>2</sub> 039	222774	45 9452 X <sub>2</sub> 080
222735	45 9452 X <sub>2</sub> 040	222775	45 9452 X <sub>2</sub> 081
222737	45 9452 X <sub>2</sub> 042	222776	45 9452 X <sub>2</sub> 082
222739	45 9452 X <sub>2</sub> 044	222777	45 9452 X <sub>2</sub> 083
222740	45 9452 X <sub>2</sub> 045	222778	45 9452 X <sub>2</sub> 084
222741	45 9452 X <sub>2</sub> 046	222779	45 9452 X <sub>2</sub> 085
222742	45 9452 X <sub>2</sub> 047	222780	45 9452 X <sub>2</sub> 086
222743	45 9452 X <sub>2</sub> 048	222781	45 9452 X <sub>2</sub> 087
222744	45 9452 X <sub>2</sub> 050	222782	45 9452 X <sub>2</sub> 088
222745	45 9452 X <sub>2</sub> 051	222783	45 9452 X <sub>2</sub> 089
222746	45 9452 X <sub>2</sub> 052	222784	45 9452 X <sub>2</sub> 090
222747	45 9452 X <sub>2</sub> 053	222786	45 9452 X <sub>2</sub> 092
222748	45 9452 X <sub>2</sub> 054	222788	45 9452 X <sub>2</sub> 094
222749	45 9452 X <sub>2</sub> 055	222789	45 9452 X <sub>2</sub> 095
222750	45 9452 X <sub>2</sub> 056	222790	45 9452 X <sub>2</sub> 096
222751	45 9452 X <sub>2</sub> 057	222791	45 9452 X <sub>2</sub> 097
222752	45 9452 X <sub>2</sub> 058	222792	45 9452 X <sub>2</sub> 098
222753	45 9452 X <sub>2</sub> 059	222793	45 9452 X <sub>2</sub> 099
222754	45 9452 X <sub>2</sub> 060	222794	45 9452 X <sub>2</sub> 100
222755	45 9452 X <sub>2</sub> 061	222795	45 9452 X <sub>2</sub> 101
222756	45 9452 X <sub>2</sub> 062	222796	45 9452 X <sub>2</sub> 102
222757	45 9452 X <sub>2</sub> 063	222797	45 9452 X <sub>2</sub> 105

## Продолжение табл. 2

Номер винта	Код ОКП винта	Номер винта	Код ОКП винта
222798	45 9452 X <sub>2</sub> 106	222847	45 9452 X <sub>2</sub> 105
222799	45 9452 X <sub>2</sub> 107	222848	45 9452 X <sub>2</sub> 106
222800	45 9452 X <sub>2</sub> 108	222849	45 9452 X <sub>2</sub> 107
222801	45 9452 X <sub>2</sub> 109	222850	45 9452 X <sub>2</sub> 104
222802	45 9452 X <sub>2</sub> 110	222851	45 9452 X <sub>2</sub> 105
222803	45 9452 X <sub>2</sub> 111	222852	45 9452 X <sub>2</sub> 106
222804	45 9452 X <sub>2</sub> 112	222853	45 9452 X <sub>2</sub> 107
222805	45 9452 X <sub>2</sub> 113	222854	45 9452 X <sub>2</sub> 108
222806	45 9452 X <sub>2</sub> 114	222855	45 9452 X <sub>2</sub> 109
222807	45 9452 X <sub>2</sub> 115	222856	45 9452 X <sub>2</sub> 110
222808	45 9452 X <sub>2</sub> 116	222861	45 9452 X <sub>2</sub> 111
222809	45 9452 X <sub>2</sub> 117	222862	45 9452 X <sub>2</sub> 112
222811	45 9452 X <sub>2</sub> 119	222863	45 9452 X <sub>2</sub> 113
222813	45 9452 X <sub>2</sub> 121	222864	45 9452 X <sub>2</sub> 114
222814	45 9452 X <sub>2</sub> 122	222865	45 9452 X <sub>2</sub> 115
222815	45 9452 X <sub>2</sub> 123	222866	45 9452 X <sub>2</sub> 117
222816	45 9452 X <sub>2</sub> 124	222869	45 9452 X <sub>2</sub> 119
222817	45 9452 X <sub>2</sub> 125	222870	45 9452 X <sub>2</sub> 180
222818	45 9452 X <sub>2</sub> 126	222871	45 9452 X <sub>2</sub> 181
222819	45 9452 X <sub>2</sub> 127	222872	45 9452 X <sub>2</sub> 182
222820	45 9452 X <sub>2</sub> 128	222873	45 9452 X <sub>2</sub> 183
222821	45 9452 X <sub>2</sub> 129	222874	45 9452 X <sub>2</sub> 181
222826	45 9452 X <sub>2</sub> 134	222875	45 9452 X <sub>2</sub> 185
222827	45 9452 X <sub>2</sub> 135	222876	45 9452 X <sub>2</sub> 186
222828	45 9452 X <sub>2</sub> 136	222877	45 9452 X <sub>2</sub> 187
222829	45 9452 X <sub>2</sub> 137	222882	45 9452 X <sub>2</sub> 193
222830	45 9452 X <sub>2</sub> 138	222883	45 9452 X <sub>2</sub> 194
222831	45 9452 X <sub>2</sub> 139	222884	45 9452 X <sub>2</sub> 195
222832	45 9452 X <sub>2</sub> 140	222885	45 9452 X <sub>2</sub> 196
222833	45 9452 X <sub>2</sub> 141	222886	45 9452 X <sub>2</sub> 197
222834	45 9452 X <sub>2</sub> 142	222887	45 9452 X <sub>2</sub> 198
222835	45 9452 X <sub>2</sub> 143	222888	45 9452 X <sub>2</sub> 199
222836	45 9452 X <sub>2</sub> 144	222889	45 9452 X <sub>2</sub> 200
222837	45 9452 X <sub>2</sub> 145	222890	45 9452 X <sub>2</sub> 201
222839	45 9452 X <sub>2</sub> 147	222891	45 9452 X <sub>2</sub> 202
222841	45 9452 X <sub>2</sub> 148	222892	45 9452 X <sub>2</sub> 203
222842	45 9452 X <sub>2</sub> 150	222894	45 9452 X <sub>2</sub> 205
222843	45 9452 X <sub>2</sub> 151	222896	45 9452 X <sub>2</sub> 207
222844	45 9452 X <sub>2</sub> 152	222898	45 9452 X <sub>2</sub> 208
222845	45 9452 X <sub>2</sub> 153	222899	45 9452 X <sub>2</sub> 209
222846	45 9452 X <sub>2</sub> 154	222900	45 9452 X <sub>2</sub> 210

## Продолжение табл.

Номер выигр.	Код ОКП выигр.	Номер выигр.	Код ОКП выигр.
222901	45 9452 X,211	222918	45 9452 X,232
222902	45 9452 X,212	222919	45 9452 X,233
222903	45 9452 X,213	222921	45 9452 X,235
222904	45 9452 X,215	222923	45 9452 X,237
222909	45 9452 X,223	222924	45 9452 X,238
222910	45 9452 X,224	222925	45 9452 X,239
222911	45 9452 X,225	222926	45 9452 X,240
222912	45 9452 X,226	222927	45 9452 X,241
222913	45 9452 X,227	222928	45 9452 X,242
222914	45 9452 X,228	222929	45 9452 X,243
222915	45 9452 X,229	222930	45 9452 X,244
222916	45 9452 X,230	222931	45 9452 X,245
222917	45 9452 X,231		